

Таблица релизов CPU-545-010 (начиная с 12.01.2021)

Дата релиза	Версии приложений	Примечания
2021-01-12-dev	Общая версия: 1.0.4.0 Nanobroker: 0.7.2.2 PLCdiag: 1.0.2.0 PLCIndicate: 1.0.0.2 PLCBusDriver: 1.2.1.5 PLCSerialMonitor: 1.1.0.1 PLCConfigServer: 0.10.0.6 PLCPowerlinkCN: 0.9.8.1	Повышена стабильность работы Powerlink.
2021-02-24-dev	Общая версия: 1.1.0.0 Nanobroker: 0.7.2.2 PLCdiag: 1.0.2.3 PLCIndicate: 1.0.0.2 PLCBusDriver: 1.2.1.6 PLCSerialMonitor: 1.1.0.1 PLCConfigServer: 0.10.0.6 PLCPowerlinkCN: 0.9.8.1	Исправлена ошибка вычисления нагрузки на CPU.
2021-04-26-dev	Общая версия: 1.1.0.2 Nanobroker: 0.7.2.2 PLCdiag: 1.0.2.3 PLCIndicate: 1.0.0.2 PLCBusDriver: 1.2.1.7 PLCSerialMonitor: 1.1.0.2 PLCConfigServer: 0.10.0.8 PLCPowerlinkCN: 0.9.8.3	Исправлена ошибка в поведении модулей АО и DO при потере связи с MN, теперь они переходят в аварийное состояние при честной потере связи, и выключаются при исключении модулей АО и DO из конфигурации.
2021-07-13-dev	Общая версия: 1.2.2.0 Nanobroker: 0.7.2.2 PLCdiag: 1.0.2.3 PLCIndicate: 1.0.0.2 PLCBusDriver: 1.2.2.0 PLCSerialMonitor: 1.1.1.0 PLCConfigServer: 0.10.0.9 PLCPowerlinkCN: 0.9.8.3	Исправлена обработка модулей ввода-вывода за Powerlink при обновлении программы пользователя.
2021-09-13-dev	Общая версия: 1.3.1.0 Nanobroker: 0.7.2.3 PLCdiag: 1.0.2.4 PLCIndicate: 1.0.0.4 PLCBusDriver: 1.2.2.1 PLCSerialMonitor: 1.1.1.2 PLCConfigServer: 0.10.1.2 PLCPowerlinkCN: 0.9.8.5	Повышена стабильность работы powerlink. Исправлена ошибка, при которой могли обнуляться входные данные модулей ввода-вывода на powerlink.
2021-10-27-dev	Общая версия: 1.3.3.0 Nanobroker: 0.7.2.3 PLCdiag: 1.0.2.4 PLCIndicate: 1.0.0.4 PLCBusDriver: 1.2.2.1 PLCSerialMonitor: 1.1.1.3 PLCConfigServer: 0.10.1.3 PLCPowerlinkCN: 0.9.9.1	Исправлена ошибка, при которой на большом (5+) числе модулей CN-545-010 могло происходить обнуление данных модулей МК-541-002.
2021-12-28-dev	Общая версия: 1.3.4.0	Исправлена ошибка, при которой при потере и восстановлении на

Nanobroker:	0.7.2.3
PLCDiag:	1.0.2.4
PLCIndicate:	1.0.0.5
PLCBusDriver:	1.2.2.3
PLCSerialMonitor:	1.1.1.3
PLCConfigServer:	0.10.1.3
PLCPowerlinkCN:	1.0.0.0

МК-545-010 связи по Powerlink могли не переходить в работу модули МК-541-002.
